



Direzione Amministrativa dei PP.OO.
P.O. "San Pio da Pietrelcina" – Castellaneta
Settore Provveditorato

Spettabile ditta
NBN Medical Service srl
Via Vitangelo Luciani
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Pec pec@nbnservice.eu

e, p.c.

Al Dirigente Responsabile U.O. Ingegneria Clinica
ing. Armida Traversa

Al Dirigente Responsabile S.C. di Diagnostica per Immagini del P.O. "San Pio da Pietrelcina"
dr. Angelo Malagnino

Al Direttore Medico del P.O. "San Pio da Pietrelcina"
dr. Emaunele Tatò

Al Direttore Sanitario
dr. Vito Gregorio Colacicco

Al Direttore Amministrativo
dott. Andrea Chiari

LORO SEDI

OGGETTO: *Procedura negoziata telematica ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di n. 2 Robot per masterizzazione ed archiviazione di CD e DVD dotati di video e relativa assistenza tecnica triennale post-garanzia full risk per le necessità della Struttura Complessa di Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero "San Pio da Pietrelcina" di Castellaneta della Asl Taranto – CIG Z5B29DFF4C.*

Diffida ad adempiere - Prosieguo.

In riscontro nota inviata da codesta ditta tramite pec il 9 gennaio 2020, la S.S.D. Ingegneria Clinica, con nota e-mail istituzionale del 13 gennaio 2020, ha comunicato quanto segue:

- *"quanto fornito non corrisponde a quanto richiesto nella lettera di invito e in particolare risultano assenti (non installati sulla postazione fornita), i software myWeb e il software myPacs full-version risulta carente della componente MedDream che consente la visualizzazione delle immagini dicom.v";*
- *"questa struttura, all'atto del collaudo ha già fatto produrre dal sistema fornito un CD/DVD, che risulta carente del viewer DICOM autoinstallante, indispensabile per la visualizzazione delle immagini DICOM e pertanto il CD/DVD prodotto non è conforme alla richiesta della lettera di invito"*
- *"apparentemente se la ditta fornisse il software myPACS, come previsto dalla sua proposta in offerta tecnica, ovvero in full-version e quindi completo della componente MedDream, per visualizzare le immagini DICOM, il sistema potrebbe essere conforme alla richiesta".*

Inoltre - come già comunicato da questa Direzione Amministrativa con nota prot. n. 204829 del 3 dicembre 2019 e nuovamente ribadito dalla S.S.D. Ingegneria Clinica nella citata comunicazione del 13 gennaio 2020 -, si rileva che *"codesta ditta non ha fornito i dati relativi al numero di iscrizione al Repertorio del Ministero del Dispositivo Medico e al CND, e non essendo stato fornito il certificato di conformità alla Direttiva Dispositivi Medici del sistema, a questo punto occorrerebbe anche interrogarsi sulla possibilità che l'intero sistema non sia conforme a tale Direttiva, eventualità che se fosse verificata, supererebbe in gravità le restanti non conformità"*


In considerazione di quanto esposto, si invita e diffida Codesta ditta ad integrare 'ad horas' la consegna di ogni componente atta e rendere conforme a quanto richiesto e stabilito in lettera d'invito, oltre che indicare la CND di appartenenza ed il Numero di Repertorio di iscrizione del dispositivo medico offerto.

In assenza di positivo riscontro (ovvero in caso di riscontro non conforme a quanto richiesto) si procederà alla revoca dell'aggiudicazione senza ulteriore avviso, con conseguente segnalazione all'ANAC e valutazione di ogni responsabilità per i danni ed i disservizi arrecati all'ordinaria funzionalità della Struttura destinataria del bene acquistato.

Con ogni salvezza.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO PP.OO.

dott. Lorenzo Francesco RUSSO



L'assistente amministrativo
Silvia Angela FERRA

ASL TA - Presidio Ospedaliero "San Pio da Pietrelcina"
Via Mercato 4/A - 74011 Castellaneta
☎ 099 8496565 - ✉ pocastellaneta.diramm@asl.taranto.it
C.F. - P.I. 02026690731